

(6) 鉄道車両内における感染対策について

- 車内における二酸化炭素濃度の基準を設けるべきと考えるが、政府の見解及びどのような対策をとるのか。

(答)

1 二酸化炭素濃度については、新型コロナの感染リスクの指標としては国際的にも未だ知見が蓄積されていないことから、感染対策として基準を設けることは困難と考えている。

2 鉄道車両内における感染対策については、これまで、車内の換気その他、マスクの着用、車内での会話を控える、混雑を避けた時間帯の利用について乗客に呼びかける等の対策を行うとともに、鉄道事業者においても車内アナウンス等により理解・協力を求めているところであり、引き続き、車内換気が的確に行われるよう鉄道事業者に働きかけてまいりたい。