

福島県沖を震源とする地震について（第14報）
※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	2月24日 09:00	注意体制	東北運輸局	2月24日 09:00	注意体制
東北地方整備局	2月24日 09:00	注意体制	気象庁	2月22日 17:00	警戒体制
国土技術政策総合研究所	2月24日 09:00	注意体制			

2. 地震の概要

- 発生日時 令和3年2月13日23時07分
- 震源地 福島県沖(北緯37度43.7分、東経141度41.9分)
- 震源の深さ:55km(暫定値)、地震の規模(マグニチュード):7.3(暫定値)
- 各地の震度(震度5弱以上)
 - 宮城県 震度6強 蔵王町
震度6弱 石巻市 岩沼市 登米市 川崎町 亘理町 山元町
震度5強 仙台市青葉区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 塩竈市 白石市 名取市 角田市 栗原市 東松島市 大崎市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大郷町 大衡村 涌谷町 美里町
 - 福島県 震度5弱 仙台市太白区 仙台市泉区 多賀城市 富谷市 大和町 色麻町 加美町
震度6強 相馬市 国見町 新地町
震度6弱 福島市 郡山市 須賀川市 南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 川俣町 天栄村 広野町 楡葉町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町
震度5強 いわき市 白河市 二本松市 田村市 大玉村 鏡石町 猪苗代町 泉崎村 中島村 矢吹町 玉川村 浅川町 小野町 富岡町 葛尾村 飯舘村
 - 栃木県 震度5弱 湯川村 会津美里町 西郷村 棚倉町 矢祭町 石川町 平田村 古殿町 三春町
震度5強 高根沢町 那須町
震度5弱 大田原市 那須烏山市 那珂川町
 - 岩手県 震度5弱 一関市 矢巾町
 - 山形県 震度5弱 米沢市 上山市 中山町 白鷹町
 - 茨城県 震度5弱 日立市 土浦市 常陸太田市 笠間市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 鉾田市 城里町 東海村
 - 埼玉県 震度5弱 加須市

○津波

津波観測点名称	津波の高さ(最大波)	最大波観測時刻
石巻市鮎川	0.1m	14日02時10分
石巻港	0.2m	14日01時44分
仙台港	0.1m	14日01時21分
相馬	0.1m	14日02時48分

○地震活動の状況

2月25日16時00分現在、震度1以上を観測した地震が89回発生
(震度6強:1回、震度4:1回、震度3:5回、震度2:23回、震度1:59回)

3. 国土交通省の対応

- 2/13 23:09 大臣指示
 - 1. 被災状況の早期把握に全力を挙げること。
 - 2. 人命救助を最優先に、関係機関と連携して、被災者の救出・救助の支援に全力で当たるとともに、被災自治体からの要請に対しては、迅速かつ全面的に支援すること。
 - 3. 海上保安庁およびTEC-FORCEは即応体制を取るとともに、被害が確認された場合には、その総力を挙げて迅速に対応すること。
 - 4. 国民に対して、被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと。
 - 5. なお、新型コロナウイルス感染対策に留意しながら対応すること。
- 以上

○会議開催状況

2/14 01:30 第1回災害対策本部会議
2/14 10:00 第2回災害対策本部会議

○ヘリ調査 防災ヘリ3機(2/14)、1機(2/19)

○ホットライン 岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県の震度5弱以上の96市町村において
ホットライン完了

○TEC-FORCEの派遣(2/25) 派遣なし

※最大派遣 TEC-FORCE等全体 91名(2/14)

○災害対策機械の派遣 派遣なし

※最大派遣 災害対策機械全体 6台(2/16)

4. 気象庁の対応

○記者会見(2月14日01:10)

○気象庁災害対策本部会議開催(2月14日02:00、12:30)

○JETT(気象庁防災対応支援チーム)を2月14日より以下の2県の地方公共団体に派遣
(派遣先:宮城県、福島県)

○宮城県・福島県・栃木県に対する土砂災害警戒情報、大雨警報・注意報(土砂災害)の暫定基準の適用(2月14日)

○宮城県、福島県、栃木県において、震度観測点の観測環境及び地震動による被害状況について現地調査を実施(2月14日~22日)。震度5強以上を観測した震度観測点(107地点)については、震度観測に影響を与えるような異常がないことを確認し、その結果を公表(2月14日、18日、24日)

5. 海上保安庁の対応

体制等 2月13日23時09分 海上保安庁地震災害対策本部設置
第二管区海上保安本部地震災害対策本部設置
海上保安庁長官指示事項発出
2月22日17時00分 海上保安庁地震災害対策本部閉鎖
第二管区海上保安本部地震災害対策本部閉鎖

投入勢力等(2/13~2/22)

- ①巡視船艇 延べ273隻
- ②航空機 延べ38隻
- ③人員 機動救難士 延べ38名(仙台基地)
特殊救難隊 延べ12名
リエゾン 延べ14名(宮城県、福島県、千葉県)

航行警報等の発出状況 2月13日23時12分 海の安全情報(地震)発出
15分 地域航行警報(地震)、AISメッセージ(地震)発出
17分 航行警報(本庁)発出

6. 国土地理院の対応

○国土地理院災害対策本部会議(2/14 0:30、10:30)

○だいち2号干渉SARによる地殻変動情報及び地盤災害(推計)情報、震源断層モデルを国土地理院ホームページから公開

7. 国土技術政策総合研究所等の対応

○国土技術政策総合研究所災害対策本部会議(2/14 01:30、10:00)

○土木研究所 非常支援体制(2月13日 23:08)、災害対策本部設置(2月13日 23:08)

○建築研究所 非常支援体制(2月13日 23:08)

8. 所管施設等の状況

○河川(2月25日17:00現在)

■点検状況

<国管理河川>

整備局	水系	河川	一次点検		二次点検					
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間				
東北	きたかみがわ 北上川	きたかみがわ 北上川	2/13 23:24	2/14 2:30	2/14 06:00	2/14 08:20				
東北	きたかみがわ 北上川	きゆうきたかみがわ 旧北上川								
東北	きたかみがわ 北上川	ふたまたがわ 二股川								
東北	きたかみがわ 北上川	えあいがわ 江合川								
東北	きたかみがわ 北上川	しんえあいがわ 新江合川								
東北	なるせがわ 鳴瀬川	なるせがわ 鳴瀬川	2/14 00:04	2/14 2:46	2/14 06:00	2/14 08:05				
東北	なるせがわ 鳴瀬川	よしたがわ 吉田川								
東北	なるせがわ 鳴瀬川	たけぼやしがわ 竹林川								
東北	なるせがわ 鳴瀬川	ただがわ 多田川								
東北	なるせがわ 鳴瀬川	くらつぼがわ 鞍坪川								
東北	なるせがわ 鳴瀬川	せんかわ 善川	2/14 0:20	2/14 4:17	2/14 06:00	2/14 10:35				
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あぶくまがわ 阿武隈川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	しろいしがわ 白石川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	きじおがわ 雉子尾川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	すりかみがわ 摺上川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	まつかわ 松川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	あらかわ 荒川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	ごひゃくがわ 五百川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	さきはらがわ 笹原川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	しゃかどうがわ 釈迦堂川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	ひろせがわ 広瀬川								
東北	あぶくまがわ 阿武隈川	すぎたがわ 杉田川								
東北	なとりがわ 名取川	なとりがわ 名取川					2/14 0:40	2/14 2:12	2/14 06:30	2/14 08:05
東北	なとりがわ 名取川	ひるせがわ 広瀬川								
東北	なとりがわ 名取川	ざるかわ 沢川								
東北	もがみがわ 最上川	もがみがわ 最上川	2/13 23:50	2/14 2:05	2/14 07:30	2/14 10:35				
東北	もがみがわ 最上川	すかわ 須川								
東北	もがみがわ 最上川	きぶねがわ 貴船川								
東北	もがみがわ 最上川	まみがさきがわ 馬見ヶ崎川								
東北	もがみがわ 最上川	てんのうがわ 天王川								
関東	とねがわ 利根川	とねがわ 利根川	2/14 0:00	2/14 5:45	2/14 5:45	2/14 7:00				
関東	とねがわ 利根川	わたらせがわ 渡瀬瀬川	2/14 0:00	2/14 0:45	2/14 0:45	2/14 2:45				
関東	とねがわ 利根川	きたうら 北浦	2/14 0:00	2/14 1:20	2/14 1:20	2/14 3:00				
関東	とねがわ 利根川	わにがわ 鱈川	2/14 0:14	2/14 1:20	2/14 1:20	2/14 3:00				
関東	とねがわ 利根川	きぬがわ 鬼怒川	2/14 0:52	2/14 3:00	2/14 3:00	2/14 5:07				
関東	とねがわ 利根川	たがわ 田川	2/14 0:54	2/14 2:00	2/14 2:00	2/14 3:41				
関東	くしがわ 久慈川	くしがわ 久慈川	2/14 0:00	2/14 1:00	2/14 1:00	2/14 5:55				
関東	くしがわ 久慈川	さとがわ 里川	2/13 23:30	2/14 0:40	2/14 0:40	2/14 1:45				
関東	くしがわ 久慈川	やまだがわ 山田川	2/14 0:00	2/14 2:25	2/14 2:25	2/14 4:35				
関東	なかがわ 那珂川	なかがわ 那珂川	2/13 23:30	2/14 3:30	2/14 3:30	2/14 5:30				
関東	なかがわ 那珂川	ふじい がわ 藤井川	2/14 0:17	2/14 0:43	2/14 0:51	2/14 2:45				
北陸	あがのがわ 阿賀野川	あがのがわ 阿賀川	2/14 00:40	2/14 02:55	2/14 7:10	2/14 9:30				
北陸	あがのがわ 阿賀野川	にっぽしかわ 日橋川	2/14 01:10	2/14 02:55	2/14 7:35	2/14 9:30				
北陸	あがのがわ 阿賀野川	ゆかわ 湯川	2/14 01:10	2/14 02:55	2/14 7:10	2/14 8:50				

<都道府県管理河川>

都道府県	水系	河川	点検	
			開始時間	終了時間
岩手	1水系	10河川	2/14 7:00	2/14 10:00
宮城	11水系	207河川	2/14 6:30	2/14 14:50
山形	1水系	15河川	2/14 6:30	2/14 9:00
福島	40水系	335河川	2/14 6:30	2/14 15:00
茨城	1水系	2河川	2/14 6:00	2/14 7:30
栃木	2水系	7河川	2/14 0:30	2/14 8:50
埼玉	1水系	8河川	2/14 7:00	2/14 9:25

■被害状況(河川管理施設等)

<国管理河川>

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況 (状態で「その他」を選択した場合は 内容を記入すること)
				左右岸	KP	状態	数量	
東北	あぶくまがわ阿武隈川	あぶくまがわ阿武隈川	角田市	右岸	32.55k	その他	L=16.3m W=1cm t=5cm	堤防天端縦断クラック ※応急対応済み(ブルーシート張り)
東北	あぶくまがわ阿武隈川	きじおがわ雉子尾川	丸森町	左岸	阿武隈合流点から1015m	その他	L=4.7m W=1cm t=5.5cm	堤防天端横断クラック ※応急対応済み(ブルーシート張り)
東北	あぶくまがわ阿武隈川	きじおがわ雉子尾川	丸森町	左岸	阿武隈合流点から1040m	その他	L=4.5m W=0.5cm t=0.5cm	堤防天端横断クラック ※応急対応済み(ブルーシート張り)
東北	あぶくまがわ阿武隈川	きじおがわ雉子尾川	丸森町	左岸	阿武隈合流点から1050m	その他	L=2.9m W=0.4cm t=1cm	堤防天端横断クラック ※応急対応済み(ブルーシート張り)
東北	あぶくまがわ阿武隈川	きじおがわ雉子尾川	丸森町	左岸	阿武隈合流点から1125m	その他	L=5.5m W=1cm t=6cm	堤防天端縦横断クラック ※応急対応済み(ブルーシート張り)
東北	あぶくまがわ阿武隈川	あぶくまがわ阿武隈川	岩沼市、亶理町	-	10.2k	その他	1箇所	阿武隈大堰8号ゲート両側部水密ゴム押さえ板損傷。今後、復旧予定。

<県管理河川>

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況 (状態で「その他」を選択した場合は 内容を記入すること)
				左右岸	KP	状態	数量	
宮城県	なとりがわ名取川	なとりがわ名取川	仙台市	右岸	確認中	その他		右岸側の河道側面から岩石が崩落。 ※15日に学識者と現地調査。拡大崩落の可能性は低い。崩落した土砂の撤去について検討中。
宮城県	すなわしがわ砂押川	すなわしがわ砂押川	多賀城市	右岸	確認中	その他		法留のクラック。 ※応急対応済み。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	左岸	確認中	その他	L=200m A=200m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	右岸	確認中	その他	L=240m A=80m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	左岸	確認中	その他	L=80m A=30m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	右岸	確認中	法崩れ	L=15m A=105m ²	接続ブロックのずれ。 ※応急対応済み。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	左岸	確認中	法崩れ	L=40m A=120m ²	護岸背後陥没。 ※応急対応済み。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	右岸	確認中	法崩れ	L=22m A=66m ²	護岸ブロックのずれ。 ※応急対応済み。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	左岸	確認中	法崩れ	L=15m A=45m ²	管理用通路天端のクラック。 ※応急対応済み。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	右岸	確認中	法崩れ	L=25m A=75m ²	管理用通路天端のクラック。 ※応急対応済み(ブルーシート張り)
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	右岸	確認中	法崩れ	L=19m A=57m ²	管理用通路天端のクラック。 ※応急対応済み。
宮城県	とぼがわ戸花川	とぼがわ戸花川	山元町	右岸	確認中	法崩れ	L=23m A=69m ²	管理用通路天端のクラック。 ※応急対応済み。

宮城県	とぼながわ 戸花川	とぼながわ 戸花川	山元町	左岸	確認中	法崩れ	L=10m A=30m ²	石積ブロックの崩壊。 ※応急対応済み
宮城県	とぼながわ 戸花川	とぼながわ 戸花川	山元町	右岸	確認中	法崩れ	L=10m A=30m ²	護岸背面の開き。 ※応急対応済み(ブルーシート張り)
宮城県	とぼながわ 戸花川	とぼながわ 戸花川	山元町	左岸	確認中	法崩れ	L=20m A=20m ²	管理用通路天端のクラック。 ※応急対応済み(ブルーシート張り)
宮城県	とぼながわ 戸花川	とぼながわ 戸花川	山元町	左岸	確認中	法崩れ	L=9m A=27m ²	管理用通路天端のクラック。 ※応急対応済み。
宮城県	さかもとがわ 坂元川	さかもとがわ 坂元川	山元町	左岸	確認中	その他	L=200m A=100m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	さかもとがわ 坂元川	さかもとがわ 坂元川	山元町	右岸	確認中	その他	L=150m A=80m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	さかもとがわ 坂元川	さかもとがわ 坂元川	山元町	右岸	確認中	その他	L=300m A=200m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	さかもとがわ 坂元川	さかもとがわ 坂元川	山元町	左岸	確認中	その他	L=360m A=150m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。
宮城県	さかもとがわ 坂元川	さかもとがわ 坂元川	山元町	左右岸	確認中	法崩れ	L=6m A=18m ²	石積ブロックの崩壊。 ※応急対応済み。
宮城県	すなおしかわ 砂押川	きゆすなおしかわ 旧砂押川	岩沼市	右岸	確認中	その他		貞山運河公園のクラック、トイレ水詰まり ※応急対応済み。
宮城県	あぶくまがわ 阿武隈川	ごけん ぼりかわ 五間堀川	岩沼市	左岸	確認中	その他	L=85m A=288m ²	周囲堤及び護岸のクラック ※応急対応済み。
宮城県	あぶくまがわ 阿武隈川	ごけん ぼりかわ 五間堀川	岩沼市	左岸	確認中	その他	L=69m A=69m ²	排水機場敷地内の舗装、側溝のクラック ※応急対応済み。
宮城県	あぶくまがわ 阿武隈川	ごけん ぼりかわ 五間堀川	岩沼市	左岸	確認中	その他	L=25m A=125m ²	三面張り堤防 クラック。機能に直ちに影響はないため、応急対応予定はなし。復旧について検討中。

○管理ダム

■点検状況

1) 国土交通省管理ダム(河川管理施設のダム)

対象ダム	一次点検			二次点検			
	点検中	点検完了	点検状況	対象数	点検中	点検完了	点検状況
18ダム	0	18	異常なし	15	0	15	異常なし

2) 水資源機構管理ダム(河川管理施設のダム)

点検対象なし

3) 道府県管理ダム(河川管理施設のダム)

対象ダム		一次点検			二次点検			
道府県名	対象ダム	点検中	点検完了	点検状況	対象数	点検中	点検完了	点検状況
青森県	1	0	1	異常なし	1	0	1	異常なし
岩手県	9	0	9	異常なし	1	0	1	異常なし
宮城県	14	0	14	異常なし	13	0	13	異常なし
山形県	11	0	11	異常なし	11	0	11	異常なし
秋田県	3	0	3	異常なし	0	0	0	—
福島県	10	0	10	異常なし	8	0	8	異常なし
茨城県	7	0	7	異常なし	2	0	2	異常なし
栃木県	5	0	5	異常なし	0	0	0	—
埼玉県	1	0	1	異常なし	1	0	1	異常なし
千葉県	1	0	1	異常なし	1	0	1	異常なし
新潟県	4	0	4	異常なし	4	0	4	異常なし
合計	66	0	66		42	0	42	

4) 利水ダム

対象ダム	一 次 点 検			二 次 点 検			
	点検中	点検完了	点検状況	対象数	点検中	点検完了	点検状況
115ダム	0	115	異常なし	105	0	105	異常なし

○土砂災害

■土砂災害発生状況 6件

1) かけ崩れ

都道府県名	市町村名	箇所名	人的被害			人家被害			
			死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	
宮城県	2件	東松島市 1件	大塚	-	-	-	-	-	-
		仙台市 1件	秋保町	-	-	-	-	-	-
福島県	4件	相馬市 1件	蒲庭	-	-	-	-	-	-
		二本松市 1件	田沢	-	-	-	-	-	-
		いわき市 2件	常磐他	-	-	-	-	-	-
合計	6件			名	名	名	戸	戸	戸

■集落雪崩発生状況 1件

都道府県名	市町村名	箇所名	人的被害			人家被害			
			死者	行方不明者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	
秋田県	1件	由利本荘市 1件	鳥海	-	-	-	-	-	-
合計	1件			名	名	名	戸	戸	戸

■施設点検

・震度5弱を観測した範囲において実施

(直轄)

東北地整: 21箇所(2月14日9時00分 点検完了 異常なし)

(補助)

宮城県: 206箇所(2月14日15時00分 点検完了 異常なし)

福島県: 55箇所(2月14日12時10分 点検完了 異常なし)

栃木県: 10箇所(2月14日08時50分 点検完了 異常なし)

岩手県: 5箇所(2月14日10時05分 点検完了 異常なし)

山形県: 18箇所(2月14日15時00分 点検完了 異常なし)

茨城県: 18箇所(2月14日07時30分 点検完了 異常なし)

埼玉県: 対象なし

※この他、積雪による確認不可能箇所等(福島県25箇所、山形県50箇所)については、後日調査を実施予定。

■震度5強以上を観測した宮城県、福島県、栃木県において土砂災害警戒情報発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始(2月14日04:30)

通常の7割:

[宮城県]蔵王町、石巻市、岩沼市、登米市、川崎町、亘理町、山元町

[福島県]相馬市、新地町、国見町、福島市、郡山市、郡山市湖南、須賀川市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、天栄村、広野町、檜葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町

通常の8割:

[宮城県]仙台市西部、仙台市東部、塩竈市、白石市、名取市、角田市、栗原市東部、東松島市、大崎市東部、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村、涌谷町、美里町

[福島県]飯館村、葛尾村、富岡町、いわき市、二本松市、大玉村、田村市、小野町、鏡石町、玉川村、矢吹町、泉崎村、中島村、浅川町、白河市、猪苗代町

[栃木県]高根沢町、那須町

土砂災害警戒情報発表状況

福島県の2市町(いわき市、広野町)で2/15に発表

※全て同日中に解除済み

■Twitterによる注意喚起

・今後の雨による土砂災害に対する注意喚起を実施(2月14日12:18)

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

■海岸保全施設の被害状況等

1)直轄海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	応急・緊急対策状況等
東北	宮城県	仙台湾南部	山元地区	堤防天端ブロックのズレ (7箇所、延長230m)	—

2)都道府県管理海岸

整備局	都道府県	海岸名	被害箇所	被害状況等	応急・緊急対策状況等
東北	福島県	相馬海岸等 13海岸	塩竈海岸	点検完了 堤防の前面水叩きエクラック、 堤脚水路の目地開き	
東北	宮城県	石巻海岸等 12海岸		点検完了、被害なし	
関東	茨城県	日立海岸等 2海岸		点検完了、被害なし	

○道路(2月25日17:00現在)

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

1)高速道路等

・被災による通行止めなし

2)公社有料

・被災による通行止めなし

3)直轄国道

・被災による通行止めなし

■その他の道路の通行止め及び被災状況

<都道府県管理道路>

1)補助国道

・被災による通行止め情報なし

2)都道府県・政令市道

2月25日17:00 被災 :計 1 区間

・福島県 1 区間 (路面陥没1)

○鉄道関係(2月25日16:30現在)

■主な施設被害の状況

事業者名	線名	施設被害区間	被害状況	備考
JR東日本	東北新幹線	—	電化柱の損傷等	—

■運転見合わせ状況

- ・新幹線 なし
- ・在来線・民鉄 なし
- ・合計 なし(前回の報告時点: 1事業者1路線)

■運行状況

事業者名	線名	運転休止区間	運転休止		運転再開		備考	
			日	時刻	日	時刻		
JR東日本	東北新幹線	那須塩原駅～仙台	13日	23:08	24日	始発		
		仙台～一ノ関駅	13日	23:08	22日	始発		
		一ノ関駅～盛岡駅	13日	23:08	16日	始発		
	秋田新幹線	盛岡駅～秋田駅	14日	始発	15日	始発		
	山形新幹線	福島駅～新庄駅	13日	23:08	15日	始発		
		常磐線	高萩駅～いわき駅	13日	23:08	14日	06:50	
			いわき駅～原ノ町駅	13日	23:08	14日	12:02	
	原ノ町駅～岩沼駅		13日	23:08	14日	18:22		
	羽越線	羽後本荘駅～酒田駅	14日	始発	14日	12:29		
		酒田駅～あつみ温泉駅	13日	23:08	14日	12:48		
	東北線	黒磯駅～新白河駅	13日	23:08	14日	16:49		
		新白河駅～白石駅	13日	23:08	14日	23:35		
		白石駅～名取駅	13日	23:08	14日	18:30		
		名取駅～仙台駅	13日	23:08	14日	17:00		
		仙台駅～一ノ関駅	13日	23:08	14日	16:50		
	水郡線	一ノ関駅～盛岡駅	13日	23:08	14日	11:20		
		常陸大子駅～安積永盛駅	13日	23:08	14日	18:10		
	奥羽線	新庄駅～院内駅	13日	23:08	14日	12:11		
		福島駅～庭坂駅	13日	23:08	15日	始発		
		庭坂駅～米沢駅	13日	23:08	20日	始発		
		米沢駅～山形駅	13日	23:08	14日	16:00		
		山形駅～新庄駅	14日	始発	14日	16:00		
	仙山線	仙台駅～羽前千歳駅	13日	23:08	14日	12:56		
	仙石線	あおば通駅～石巻駅	13日	23:08	14日	15:30		
	磐越西線	郡山駅～会津若松駅	13日	23:08	14日	18:20		
		会津若松駅～喜多方駅	13日	23:08	14日	22:39		
		喜多方駅～野沢駅	14日	始発	14日	22:39		
	磐越東線	いわき駅～郡山駅	13日	23:08	14日	15:45		
	左沢線	北山形駅～左沢駅	13日	23:08	14日	12:00		
	陸羽東線	小牛田駅～新庄駅	13日	23:08	14日	15:00		
	只見線	会津若松駅～会津川口駅	13日	23:08	14日	16:30		
	気仙沼線	前谷地駅～柳津駅	13日	23:08	14日	17:00		
柳津駅～気仙沼駅		13日	23:08	14日	6:30			
釜石線	花巻駅～釜石駅	13日	23:08	14日	12:12			
北上線	北上駅～横手駅	13日	23:08	14日	17:10			
石巻線	小牛田駅～女川駅	13日	23:08	14日	17:00			
大船渡線	一ノ関駅～盛岡駅	13日	23:08	14日	12:22			

	陸羽西線	新庄駅～余目駅	14日	始発	14日	13:10	
	米坂線	米沢駅～今泉駅	14日	始発	14日	12:16	
		今泉駅～小国駅	14日	06:30	14日	12:16	
仙台空港鉄道	仙台空港線	名取駅～仙台空港駅	13日	23:08	14日	16:15	
阿武隈急行	阿武隈急行線	福島駅～槻木駅	13日	23:08	15日	始発	
福島交通	飯坂線	福島駅～飯坂温泉駅	13日	23:08	14日	始発	
会津鉄道	会津線	西若松駅～会津高原尾瀬口駅	13日	23:08	14日	09:03	
仙台市交通局	東西線	八木山動物公園駅～荒井駅	13日	23:08	14日	始発	
	南北線	富沢駅～泉中央駅	13日	23:08	14日	始発	
三陸鉄道	リアス線	盛駅～宮古駅	13日	23:08	14日	09:04	
		宮古駅～久慈駅	14日	始発	14日	09:00	
山形鉄道	フラワー長井線	赤湯駅～荒砥駅	14日	始発	14日	10:24	

(計画運休による運転休止であることが明らかな場合は、備考欄に「計画運休」と記載)

(運転休止、運転再開の時刻等については、随時確認でき次第記載)

○海事関係

■施設等の被害状況

1)ボートレース場等

・現在、入手しているボートレース場等の被害情報は以下のとおり

所在地		事業者名	被害状況
福島県	福島市	ボートレースチケット ショップ福島	施設内部損壊(18日より営業再開済)

○港湾関係(海岸保全施設を含む)(2月25日16:00現在)

■施設等の点検状況(震度5弱以上)

都道府県名	港名	港格	状況
宮城県	仙台塩釜港(仙台港区)	国際拠点港湾	施設点検終了
宮城県	仙台塩釜港(塩釜港区)	国際拠点港湾	施設点検終了
宮城県	仙台塩釜港(石巻港区)	国際拠点港湾	施設点検終了
宮城県	仙台塩釜港(松島港区)	国際拠点港湾	施設点検終了
福島県	小名浜港	重要港湾	施設点検終了
福島県	相馬港	重要港湾	施設点検終了
茨城県	茨城港(日立港区)	重要港湾	施設点検終了
茨城県	茨城港(常陸那珂港区)	重要港湾	施設点検終了

■港湾施設(海岸保全施設含む)の主な被害状況

都道府県名	管理者名	港名	港格	地区	被災状況	復旧状況・復旧見通し	利用可否
宮城県	宮城県	仙台塩釜港 (仙台港区)	国際拠点	—	・護岸はらみ出し ・検潮所基礎部破損	着手可能な箇所から 順次復旧作業開始	可
宮城県	宮城県	仙台塩釜港 (塩釜港区)	国際拠点	—	・ふ頭用地のクラック及 び沈下		可 (一部制限あり)
宮城県	宮城県	仙台塩釜港 (石巻港区)	国際拠点	—	・ふ頭用地のクラック		可
宮城県	宮城県	仙台塩釜港 (松島港区)	国際拠点	—	・船着場のクラック、段 差		可
福島県	福島県	相馬港	重要	—	・岸壁とふ頭用地の段 差 ・ふ頭用地のクラック及 び液状化 ・臨港道路の液状化		可 (一部制限あり)

○航空関係(2月25日16:00現在)

■人的被害の状況

・各空港被害なし。

■空港基本施設の被害状況等

・各空港被害なし。

■その他の施設の被害状況等

・各空港被害なし。

■空港の運用状況

・各空港通常通り運用中。

■運航状況

・欠航便なし。

・東北新幹線の運転見合わせに伴い各航空会社において、2月14日以降、臨時増便や機材の大型化を実施中。

■ターミナルビルの状況

・仙台空港

ターミナルビル3階の床材及び壁仕上げ材の剥離(運航に影響なし)

※3階フロア(飲食店)は仮養生の設置が完了し、15日より営業再開。屋上展望デッキについては引き続き閉鎖中(解除未定)

・その他の空港は被害なし

■空港アクセスの状況

・各空港通常通り運行中。

○自動車関係(2月25日16:20現在)

・路線バス関係

1 事業者で 1 路線運休 1 事業者で 1 路線一部運休

事業者名	路線(方面)名	被害状況	備考(運行休止区間等)
福島交通(株)	JICA・NTC線	一部運休	岳温泉(停)にて折り返し運行
福島交通(株)	あだたらスキー場臨時バス	運休	

- ・東北新幹線の運転見合わせに伴う対応
 - ・東北新幹線の運転見合わせに伴い、2月14日より、仙台～新宿間等の増便や輸送ニーズに応じた続行便の運行を実施

- ・福島県トラック協会との防災協定に基づく物資輸送
 - ・荷 種：ビニールシート（100枚）／2トン車1台
 - ・運送日時：2月14日（日）10時10分 福島市の備蓄倉庫 発
11時30分 相馬市の備蓄倉庫 着
- ・施設等の被害状況
 - ・バス 2社 本社ビルで水道管破裂、壁のひび割れ等
 - ・トラック 1社 営業所4か所で外壁割れ、窓ガラス破損 等
 - ・タクシー 22社 事務所天井、壁破損 ボイラー配管損傷 等
 - ・NASVA 1療護センター 貯湯槽タンクからの漏水、エレベーター停止 等
 - ・自動車整備事業者 194工場 シャッターの破損 等

○物流関係(2月25日16:00現在)

■営業倉庫の被害状況

都道府県	被害内容
宮城県	建物等一部損傷36棟、荷ぐずれ47棟(復旧済38棟)
福島県	建物等一部損傷24棟、荷ぐずれ50棟(復旧済34棟)

■公共トラックターミナルの被害状況

都道府県	被害内容
宮城県	荷捌き場コンクリート部欠損1カ所
福島県	荷扱場シャッター変形1カ所

■支援物資輸送に関する状況

なし

○住宅・建築物等

■被災建築物応急危険度判定

- ・2月14日から、福島県福島市、福島県矢吹町
- ・2月17日から、福島県伊達市、福島県新地町

実施(予定)期間	実施市町村	実施状況				計	対応人数(延べ)
		危険※ (赤)	要注意※ (黄)	調査済 (緑)			
2/14～	福島県福島市	21件	15件	9件	45件	18人・日	
2/14～	福島県矢吹町	5件	1件	0件	6件	8人・日	
2/17～	福島県伊達市	3件	7件	25件	35件	9人・日	
2/17～	福島県新地町	6件	10件	2件	18件	5人・日	
計	2市2町	35件	33件	36件	104件	40人・日	

※落下危険物等によるものも含む

■エレベーター

日本エレベーター協会会員社が保守を行っているエレベーターのうち、13台で閉じ込め発生(全て救出済み)。

○都市施設

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
宮城県	仙台市	仙台市	大年寺山公園	無尽灯廊内灯笼 転倒	閉鎖措置
宮城県	仙台市	仙台市	瑞鳳殿周辺緑地	灯笼 転倒	休館措置
福島県	郡山市	郡山市	開成山公園	開成山陸上競技場:外壁破損、ゲート破損 開成山野球場:外壁破損、園路クラック 開成山屋内水泳場:配管破損による漏水 壁面剥落	立入禁止措置
福島県	白河市	白河市	鶴子山公園	大型遊具破損	立入禁止措置
福島県	白河市	白河市	白河藩大名家墓所	灯笼倒壊	—
福島県	猪苗代町	猪苗代町	亀ヶ城公園	総合体育館の外構破損 ポンプ配管破損 屋外トイレの外構破損	立入禁止措置
福島県	泉崎村	泉崎村	さつき公園	体育館:雨樋、サッシ、壁破損 弓道場:壁、天井破損 さつき球場:国旗掲揚塔屈曲	立入禁止措置
福島県	矢吹町	矢吹町	大池公園	園路の亀裂・隆起、四阿ガラス戸破損	立入禁止措置
福島県	矢吹町	矢吹町	中町ポケットパーク	階段破損、園路破損	立入禁止措置
福島県	いわき市	いわき市	上荒川公園	総合体育館:軒天パネル破損落下	立入禁止措置済
福島県	鏡石町	鏡石町	鳥見山公園	町民プール:内装、外壁破損、柱亀裂	立入禁止措置済
福島県	檜葉町	檜葉町	檜葉町総合グラウンド	ならはスカイアリーナ:スプリンクラー配管破損、館内水没、エレベーター浸水破損 野球場:照明灯付き避雷針破損落下	立入禁止措置済
福島県	新地町	新地町	新地町総合公園	総合体育館:天井板落下、柱梁変形 町民野球場:ポール、園路破損 テニスコート:コート破損 こどもの森:四阿支柱破損	立入禁止措置済
福島県	新地町	新地町	釣師防災緑地公園	園路破損	通行止め措置済み
福島県	新地町	新地町	雁小屋地区防災集団移転団地調整池	調整池コンクリート躯体破損	立入禁止措置済

○下水道

※震度5弱以上の地方公共団体で点検を実施。

■下水処理場・ポンプ場

都道府県名	市町村・流域等名	下水処理場名	被害状況等	対応状況等
宮城県	流域	仙塩浄化センター	焼却施設の煙道が破損	処理機能に影響なし
宮城県	流域	大和浄化センター	反応タンク管廊内継ぎ目部より漏水	処理機能に影響なし
宮城県	流域	県南浄化センター	初沈・終沈汚泥掻寄機一部停止	処理機能に影響なし
宮城県	仙台市	南蒲生浄化センター	場内上水管、汚泥配管の破断、焼却炉の配管の破損	処理機能に影響なし
福島県	流域	県北浄化センター	反応タンク管廊内継ぎ目部より漏水	処理機能に影響なし
福島県	広野町	広野浄化センター	場内配管破損	処理機能に影響なし

■管渠・マンホール

岩手県、宮城県、福島県、山形県、栃木県、茨城県、埼玉県、仙台市で点検完了。

宮城県、福島県で軽微な被害が確認されたものの、流下機能に影響なし。

○観光(2月25日16:30現在)

・福島県内の宿泊施設7軒が断水等のため休業中

※聞き取り等により休業が実際に確認できた宿泊施設

○官庁施設は現時点で被害なし

問合せ先: 水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林 代表: 03-5253-8111 内線35-822 直通: 03-5253-8461
